

冬支度作業の概要報告（2008/11/22～24）

11月18日の寒波で日本海側では降雪があり、22日のKC周辺はすっかり冬景色となっていた（写真－1）。白馬47や八方尾根のスキー場は部分的にオープンしたようであるが、KC付近では30cm程度の積雪であったので、冬支度には間に合った。作業内容は以下の通りである。



写真－1 早くも雪景色のKC

- 1) 日時 2008年11月22日（土）～24日（月）
- 2) 参加者 ①22日午前 KC着 川口、石田、岸、阿部、田賀、瀬川
②22日午後 KC着 笹川、青景、和田、増永、平田、井上、阪田、倉橋
③23日午後 KC着 山本啓子 以上 KC着順15名（写真－2、3）



写真－2 屋外作業を終えて




写真－3 山本啓子さんを囲んで

3) 作業内容

① 前庭の除雪作業

防雪作業が中心であるが、屋根から落ちた雪の除雪から開始した。(写真－4)



写真－4 除雪作業

② 防雪の防護柵の設置

何時もの防雪部材を組み立てる。(写真-5)



写真-5 防雪用の柵を設置

③ 厨房の屋外排水ますの清掃

排水ますに油かす等が溜まり閉塞状態であったので清掃する。(写真-6)



写真-6 排水ますの掃除

④ 煙突の煤払い

煙突掃除をしたが、煤は殆ど出てこなかった。

⑤ 除雪用の道路側敷地境界に赤旗を設置

除雪車による作業用に道路境界の赤旗を付け替えた。(写真-7)



写真-7 道路境界に付けた赤旗

⑥ 薪を地下室に搬入

屋外の保管していた薪を地下室に運び込んだ。(写真-8)



写真-8 地下室に搬入した薪

- ⑦ ガスの安全点検（法定点検）の立会い
4年に1回実施する安全点検を行ってもらった。不具合はなかった。
- ⑧ 上部階段に手摺を設置
2階から降りる箇所に手摺をつけてほしいとの要望に対応した。（写真－9）
- ⑨ 2階の階段側の端部の安全柵を設置
2階の階段側に、転落防止用の安全柵を新たに取り付けました。（写真－9）



写真－9 2階に設置した階段手摺と安全柵を新設

- ⑩ 和式トイレの手摺を設置
手摺が必要との指摘に対応しました。（写真－10）



写真－10 和式トイレに設置した手摺

⑪ 立ち木の伐採

阿部さん肝いりのしいたけ栽培用ホダ木を準備しました。(写真－１１)



写真－１１ ホダ木用に伐採

⑫ 使用済みシーツの洗濯とアイロン掛け

使用済みのシーツを洗濯し、２階で乾燥させアイロンをかけました。

⑬ トイレの汲み取り

汲み取りは、５月と１２月の年２回実施しており、１２月の申し込みしております。

以上、お陰様で充実した作業内容でした。

なお、二階の階段部分とトイレの手摺の設置位置や角度につきましては、平田さん
のご指導を仰ぎました。皆さんの要望を取り入れてゆきますと、徐々に後期高齢者仕
様となってまいりました。どうぞ安心して遊びに来てください。

以上