

2009/11/24

## 2009年度 冬支度作業の概要報告

天気予報によれば、11月21日からの連休は冬型の気圧配置となり、KC付近は雨とのことで、雨を覚悟のKC入りとなりました。しかし、初日の21日は夕方からみぞれ混じりの雨、22日は夜に雨が降ったものの、幸いにも夜半のみの雨で、昼間は雪化粧した後立山を望むことができました、お陰様で予定していた作業は無事終わることが出来ました。作業内容は以下の通りです。

1) 日時 2009年11月21日(土)～23日(月)

2) 参加者 ①20日午後KC着 池田、阪田

②21日午前KC着 阿部、倉橋、田賀、石田、岸、渡辺、青木、寺尾夫妻、今西、中江

③21日午後KC着 増永、山本正隆、平田、川口、笹川、青景、和田、井上

④22日午前KC着 瀬川、山本滋郎夫妻+子供(2人)

以上24名+ジュニア2



写真-1 : 冬支度作業を終えて

### 3) 作業内容

#### ① 乾燥させた薪を地下室に搬入

ベランダ下に保管して乾燥させていた薪を地下室に搬入しました。



写真-2 地下室に搬入した薪

#### ② 使用済シートと軍手の洗濯

使用済のシートと軍手を洗濯し、雨天のため地下室で乾燥させました。  
布団の日干しは出来ませんでした。



写真-3 地下室で乾燥中のシート

### ③ 防雪の防護柵の設置

防雪柵を組み立てました。また、ベランダ手摺の上に3段の矢板を組むための金具を柱に取り付けています。(写真-4)



写真-4 雪防護柵の設置

④ 灯油の購入

ストーブ用灯油を、5月連休までとして250リットル購入しました。

一部地下室のポリタンクにも入れています。

屋外の灯油タンク（500リットル用）の水抜きと液面計をチェックしてもらいましたが、異常ありませんでした。（写真-5）



写真-5 屋外灯油タンク（500リットル用）

⑤ 地下室の換気扇の修理

トイレの下の地下室換気扇の扉がスイッチをいれても開かない状態でしたが、阪田さんに修理していただきました。地下室の大型のストーブは酸欠状態になると自動的に消火する機能がついていますが、ストーブを使うときには必ず換気扇を回してください。



写真-6 地下室換気扇

⑥ 屋外排水ますの清掃

厨房の屋外排水ますを清掃しました。(写真-7)



写真-7 排水ます、地下室換気扇、トイレ汲み取り口

⑦ 除雪用赤旗の設置

除雪車による作業用に道路境界に赤旗を付け替えました。(写真-8)



写真-8 除雪用赤旗の設置

⑧ 薪割り

来年使用するための薪を割り、ベランダ下に収納しました。(写真-9)



写真-9 薪割り  
(山本君の奥さんが頑張りました)



⑩ 薪ストーブの前面ガラス

薪ストーブの前面ガラスが割れています。写真のように、ガスケットロープと耐熱接着剤で応急補修をしています。当面使用可能ですが、耐熱ガラスを取り寄せて、正月に石田さんに修理していただくことになっています。使用に当たっては、薪を沢山入れすぎて硝子に荷重を掛けることがないようにしてください。



写真-10 ガラスを補修した薪ストーブ

⑪ 階段下と地下室の工具置き場の整理

階段下に置いていた工具類は、地下室の置き場に移しました。



写真-11 工具を片付けた階段下

⑫ 階段手摺の磨き

2階に上がる木製手摺にとげが出ているとのクレームがあり、紙やすりで磨きました。

⑬ 郵便ポストの設置

阿部さんに、郵便ポストを設置していただきました。



⑪ 汲み取り

汲み取りは、5月と12月の年2回実施しており、12月は申し込み済みです。

以上、皆様のご協力に感謝いたします。

以上  
(文責 青景)